

Sehr geehrte Damen und Herren,

15.01.2013

die AG Standard hatte sich im letzten Jahr mit den Sonderbauwerken im novaKANDIS, speziell mit den Masken beschäftigt. Die Vorschläge der AG sollen auch in der neuen Version umgesetzt sein. (Erfurt kann nicht kontrollieren, weil in der Version 5.1.2 die Änderungen nicht enthalten sind.)

Als einen zweiten Schwerpunkt wollten wir uns die Einbauten vornehmen und nach gleicher Weise verfahren. Im Ergebnis soll ein Vorschlag zur Umsetzung an CADMAP übergeben werden.

Als Vorlage habe ich die Reitermasken in eine Datei zu packen und auch schon erste Anmerkungen beigefügt. Glücklicherweise bin ich dabei nicht immer, weil das Original meiner Ansicht nach nicht immer das Thema der Einbauten trifft. Meine Meinung! Aber wir werden uns zusammen raufen, dessen bin ich gewiss.

-----  
Die Einbauten sind nicht bei allen novaKANDIS-Anwendern ein Thema, aber eine Meinung und eine Vorstellung sollte da sein.

Es wird eine Fleißarbeit werden, alle Einbauten in der entsprechenden Tiefe durchzuarbeiten. Deshalb sollten wir uns auf interessierende Objekte erst einmal beschränken.

Ich habe für Erfurt den Einbau Wehr (Schwelle oder Trennwand) auf der Haltung versucht zu untersetzen, siehe auch Erfassungsblatt. Von Interesse sind für uns auch der Einbau Abstürze auf der Haltung und AL.

Dann fehlen Einbauten, wie Reinigungen in Becken,....

Wo fängt der Allg. Einbau an und wo hört er auf? Wieweit muss man differenzieren mit den Einbauten?

betriebliche Aspekte, Machbarkeit, Sinnfälligkeit

Ich möchte im ersten Schritt um eine fachliche Diskussion bitten. (Mail). Das Ergebnis würde ich zusammen stellen und dann ggf. zu einer Beratung einladen.

Im Vorfeld können wir uns gern per Mail oder Telefon zum Thema austauschen.

mfg

Bernd Heinemann  
Leiter AG Standard